

本町の被災状況

平成 23 年 3 月 11 日 午後 2 時 46 分に発生した東日本大震災により、本町は甚大な被害を受けました。

三陸沖を震源とし、マグニチュード 9.0、本町の震度が 5 強であり、本地震による津波が最大 12.1 メートル以上という大津波により、本町の約 30% が浸水し、被災家屋が約 3,700 世帯を数えるなど、かつてない大災害となりました。

住宅や地域・産業・都市基盤など、本町の復旧・復興に向けた迅速な対応が求められています。

1. 被災状況

東日本大震災により、尊い人命を失いました。
※平成 23 年 10 月 31 日七ヶ浜町災害対策本部公表

- 町内での被災者 70 名 [死亡及び身元不明者] (町民 59 名・町民以外 9 名・身元不明者 2 名)
- 町外での町民死亡者 32 名
- 町民の行方不明者 5 名 [死亡届提出者含む]

2. 家屋の被害

3,740 世帯の家屋が、震災により被災しました。

- 全壊 683 世帯 □大規模半壊 233 世帯
 - 半壊 375 世帯 □一部損壊 2,449 世帯
- ※平成 23 年 10 月 31 日現在の税務課で発行した罹災証明に基づく数値

3. 仮設住宅への入居

震災により住宅を失った方のうち、618 世帯が応急仮設住宅(民間賃貸住宅の仮設扱い分を含む)に入居しています。
※平成 23 年 10 月 31 日現在の災害対策本部公表

- 応急仮設住宅 409 戸 (第一スポーツ広場 148 戸・七ヶ浜中学校第 2 グラウンド 103 戸・生涯学習センター前 68 戸・その他 90 戸)
 - 民間賃貸住宅(応急仮設住宅扱い) 209 戸
- ※親戚宅などに住まわれている分は確認できないため不明

□自衛隊による搜索活動

□警察による搜索活動



□七ヶ浜中学校の被災状況



□代ヶ崎浜地区(被災戸数 225 世帯)



- ・全壊 67 世帯 ・大規模半壊 70 世帯
- ・半壊 35 世帯 ・一部損壊 53 世帯

□吉田浜地区(被災戸数 106 世帯)



- ・全壊 26 世帯 ・大規模半壊 7 世帯
- ・半壊 9 世帯 ・一部損壊 64 世帯

□花淵浜地区(被災戸数 288 世帯)



- ・全壊 170 世帯 ・大規模半壊 48 世帯
- ・半壊 12 世帯 ・一部損壊 58 世帯

□行政区別被災状況

地区名	全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	計
湊浜	9	7	19	96	131
松ヶ浜	53	8	28	263	352
菖蒲田浜	334	31	22	45	432
花淵浜	170	48	12	58	288
吉田浜	26	7	9	64	106
代ヶ崎浜	67	70	35	53	225
東宮浜	1	13	43	97	154
要害御林	4	24	28	84	140
境山	4	0	35	198	237
遠山	8	19	89	419	535
亦楽	3	1	9	114	127
汐見台	1	1	27	542	571
汐見台南	3	4	19	416	442
計	683	233	375	2,449	3,740

※平成 23 年 10 月 31 日現在の税務課で発行した罹災証明に基づく数値

凡例

- 今回の津波による浸水域
- 応急仮設住宅
- 津波により家屋の被災があった箇所

□松ヶ浜地区(被災戸数 352 世帯)



- ・全壊 53 世帯 ・大規模半壊 8 世帯
- ・半壊 28 世帯 ・一部損壊 263 世帯

□菖蒲田浜地区(被災戸数 432 世帯)



- ・全壊 334 世帯 ・大規模半壊 31 世帯
- ・半壊 22 世帯 ・一部損壊 45 世帯

